

LC Block-Out Resin

EN

LC Block-Out Resin

Description and Indications:

Description:

Indications:

Ultrudent LC Block Out is a viscous light-cured, methacrylate-based, syringe delivered blue pigmented utility resin. It is designed for laboratory use such as for bleaching reservoirs on plaster models, for lab procedures requiring spacing or undercut block out, and to repair small fractures or voids in laboratory models.

Directions for Use:

NOTE: Stone/plaster models must be clean and dry before applying resin.

1. Remove Luer cap.

2. Securely attach working tip of choice (Black Mini tip).

3. Verify resin flow prior to applying.

4. Using palm grasp, express resin onto the model surface (Fig. 1).

5. For Model Repair or Block-out (Figs. 2&3)

a. Fill area no more than 3mm thick at a time.

b. Cure 20-40 seconds.

c. Add additional resin and cure as necessary.

d. Wipe off the oxygen inhibition layer.

For Custom Tray Reservoirs (Figs. 4&5)

a. Apply 0.5mm of LC Block-Out to the desired surfaces.

b. Keep resin approximately 1.5mm from the gingival margin.

c. Cure resin 20-40 sec. per area.

d. Wipe off the oxygen inhibition layer.

e. Fabricate custom tray.

Precautions and warnings:

1. Carefully read and understand all instructions before using.

2. Dispose of tip and syringe properly.

3. Methacrylate resins can sensitize. Wear gloves and avoid repeated contact of uncured dental resin with skin. If allergic reaction, dermatitis or rash develops, consult a physician.

4. Re-cap syringe between uses and store at room temperature.

5. Verify flow before applying. If resistance is met, replace tip and re-check. Use only recommended tips.

6. LC Block-out is not intended for intraoral use.

7. Keep product out of direct sun and heat.

LC Block-Out Resin

ES

LC Block-Out Resin

Descripción e Indicaciones:

Descripción:

Indicaciones:

Ultrudent LC Block Out es una resina utilitaria viscosa, pigmentada de azul, de fotocurado, con base de metacrilato, presentada en jeringa. Está diseñada para su uso en laboratorio, para generar reservorios en modelos de yeso, para procedimientos de laboratorio que requieren espacio o bloqueo de zonas retentivas y para reparar pequeñas fracturas o espacios vacíos en modelos de laboratorio.

Instrucciones de Uso:

NOTA: Los modelos de yeso deben estar limpios y secos antes de aplicar la resina.

1. Remueva la tapa luer.

2. Enrosque firmemente la punta de su elección (punta Black Mini).

3. Verifique el flujo de la resina antes de aplicar.

4. Utilizando presión palmar, dispense la resina sobre la superficie del modelo (Fig. 1).

5. Para Reparación de Modelos o Bloques (Figs. 2 y 3)

a. Rellene la zona con un máximo de 3mm de espesor a la vez.

b. Fotocure de 20 - 40 segundos.

c. Agregue resina adicional y fotocure según sea necesario.

d. Remueva la capa de inhibición por oxígeno.

Para Reservorios en Cubetas a Medida (Figs. 4 y 5)

a. Aplique 0.5mm de LC Block-Out en las superficies deseadas.

b. Mantenga la resina alejada aprox. 1.5mm del margen gingival.

c. Fotocure la resina 20 - 40 segundos por zona.

d. Remueva la capa de inhibición por oxígeno.

e. Fabricue la cubeta a medida.

Precauciones y advertencias:

1. Lea y comprenda todas las instrucciones antes de utilizar.

2. Descarte la punta y la jeringa en forma adecuada.

3. Las resinas de metacrilato pueden sensibilizarse. Utilice guantes y evite el contacto repetido de la resina con su piel.

4. Vuelva a tapar la jeringa entre usos y almacene a temperatura ambiente.

5. Verifique el flujo antes de aplicar. De sentir resistencia, cambie la punta y controle nuevamente. Utilice solamente las puntas recomendadas.

6. LC Block-Out no es para uso intraoral.

7. Mantenga el producto lejos del calor / luz solar.

LC Block-Out Resin

NO

LC Block-Out Resin

Περιγραφή και ενδείξεις:

H Ultrudent LC Block Out είναι μία ξεώδης, φωτοπολυμερισμένη, με βάση το μεθακυριλικό ρητίνη με μπέλι απόχρωση που παρέχεται με σύριγγα. Έχει σχεδιαστεί για χρήση στο εργαστήριο όπως για ρεζέρβουαρ λευκανσής σε μοντέλα γύρων, για διαδικασίες εργαστηρίου που απαιτούν διαχωρισμό ή φράξη υποσκαφών, και για την επισκευή μικρών λάσπεων ή διασποράς σε μοντέλα εργαστηρίου.

Οδηγίες χρήσης:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα μοντέλα πέτρας / γύρων πρέπει να είναι καθαρά και στεγνά προτού τοποθετήσετε τη ρητίνη.

1. Αφαιρέστε το πάρμα Luer.

2. Σύνδεστε ασφαλώς το άκρο εργασίας που προτιμάτε (Μαρό μέντα άκρο).

3. Επαληθεύστε τη ρητίνη της ρητίνης προτού την τοποθετήσετε.

4. Πιάνοντάς το με την παλάμη σας, βάλτε ρητίνη στην επιφάνεια του μοντέλου (Εικ. 1).

5. Για επισκευή μοντέλου ή μπλοκάρισμα (Εικ. 2&3)

a. Γεμίστε την περιοχή αλλά να μην έχει πάχος περισσότερο από 3mm κάθε φορά.

b. Κάνετε πολυμερισμό επί 20-40 δευτερόλεπτα. Υποστηθείστε στην πιλοτική εργασία την κάνετε πολυμερισμό όπως χρειάζεται.

δ. Σκουπίστε τη στρώση αναχαίτισης οξυγόνου. Για μια τυποποιημένα ρεζέρβουαρ δίσκων (Εικ. 4&5)

a. Λειτ 0.5 mm LC Block-Out πά σε ονόσκεδες επιφάνειες.

b. Ηold resinmaterialet ca. 1.5 mm fra den gingivale marginen.

c. Lysopolymerisér resinmaterialet i 20-40 sek. per område.

d. Tørk av det oksygenhemmende laget.

e. Fremstil en individuell skinne.

Forholdsregler og advansler:

1. Les og først alle veileddinger nøyde før bruk.

2. Spissen og sprøyten skal deponeres på korrekt vis.

3. Metakrylatesiner kan være sensibiliseringe. Tannlegepersonale bør unngå gjentatt kontakt med uavbundet resin mot huden. Hvis det oppstår en allergisk reaksjon, dermed iverksettende antidraft, dermeratittida er eksistens, sørkunstig.

4. Sett hetten på sprøyten mellom hver bruk, og oppbevar den i stuetemperatur.

5. Kontroller flyten før bruk. Hvis det møtes motstand, skal spissen skiftes ut og kontrolleres igjen. Det må kun brukes anbefalte spisser.

6. LC Block-Out er ikke egnet til intraoral bruk.

7. Hold produktet borte fra direkte sol og varme.

LC Block-Out Resin

DE

LC Block-Out Resin

Beschreibung und Indikationen:

Ultrudent LC Block Out ist ein visköser, lichthärtender, mit einer Spritze zu applizierender, blau pigmentierter Kunststoff auf Metacrylatbasis. Er ist für den Einsatz im zahnärztlichen Labor wie zum Beispiel für Aufhüllungs-Reservoirs auf Gipsmodellen, für Laborarbeitsmodelle als Platzhalter oder das Ausblöcken von Unterschrägen und zum Reparieren kleiner Frakturen oder Fehlstellungen an zahnärztlichen Modellen.

Gebräuchsanweisung:

HINWEIS: Gipsmodelle müssen vor dem Aufbringen des Kunststoffs sauber und trocken sein.

1. Die Luer Kappe entfernen.

2. Den entsprechenden Spritzensatz (Black Mini-Ansatz) fest aufsetzen.

3. Vor der Anwendung den Fluss des Kunststoffs überprüfen.

4. Mit dem Stempel in der Handinnenfläche Kunststoff auf die Modelloberfläche herausschrauben (Abb. 1)

5. Für Modellreparatur oder Ausblöcken (Abb. 2&3)

a. Bereich mit einer Schicht von nicht mehr als 3 mm Dicke füllen.

b. Cure 20-40 seconds.

c. Add additional resin and cure as necessary.

d. Wipe off the oxygen inhibition layer.

For Custom Tray Reservoirs (Figs. 4&5)

a. Apply 0.5mm of LC Block-Out to the desired surfaces.

b. Keep resin approximately 1.5mm from the gingival margin.

c. Cure resin 20-40 sec. per area.

d. Wipe off the oxygen inhibition layer.

e. Fabricate custom tray.

Precautions and warnings:

1. Carefully read and understand all instructions before using.

2. Dispose of tip and syringe properly.

3. Methacrylate resins can sensitize. Wear gloves and avoid repeated contact of uncured dental resin with skin. If allergic reaction, dermatitis or rash develops, consult a physician.

4. Re-cap syringe between uses and store at room temperature.

5. Verify flow before applying. If resistance is met, replace tip and re-check. Use only recommended tips.

6. LC Block-out is not intended for intraoral use.

7. Keep product out of direct sun and heat.

LC Block-Out Resin

FR

LC Block-Out Resin

Description et indications :

Ultrudent LC Block Out est une résine utilisée visqueuse bleue, photopolymérisée à base de méthacrylate et appliquée par seringue. Elle est conçue pour une utilisation en laboratoire telle que le blanchiment des réservoirs sur les modèles en plâtre, les procédures nécessitant un écartement ou le masquage des contre-dépouilles et pour réparer les petites fractures ou les lésions sur les modèles de laboratoire.

Mode d'emploi :

NOTE : Les modèles en pierre/ en plâtre doivent être propres et secs avant l'application de la résine.

1. Enlever le capuchon luer.

2. Fixez l'embout choisi (embout mini noir).

3. Vérifiez l'écoulement de la résine avant l'application.

4. Avec une prise dans la paume, exprimez la résine sur la surface du modèle (fig. 1).

5. Pour les préparations de modèle ou le masquage (fig. 2&3)

a. Remplissez la zone qui mesure plus de 3 mm d'épaisseur à la fois.

b. Polymériser pendant 20 à 40 secondes.

c. Ajoutez de la résine et polymériser au fur et à mesure si nécessaire.

d. Essuyez la couche inhibitrice d'oxygène.

Pour les réservoirs des porte-empentes sur mesure (fig. 4&5)

a. Appliquez 0.5 mm de LC Block-Out sur les surfaces souhaitées.

b. Gardez la résine à 1,5 mm de la marge gingivale.

c. Polymériser la résine pendant 20 à 40 secondes par zone.

d. Essuyez la couche inhibitrice d'oxygène.

e. Faites le porte-empente sur mesure.

Précautions et avertissements :

1. Lisez attentivement et comprenez toutes les instructions avant d'utiliser les produits.

2. Jetez les embouts et les seringues vides.

3. Les résines méthacrylate peuvent sensibiliser. Portez des gants pour éviter un contact répété de la peau avec les résines dentaires non polymérisées. En cas de réaction allergique, dermatite ou du développement d'un rhume, consulter un médecin.

4. Rébouchez la seringue entre chaque utilisation et entreposez-la à température ambiante.

5. Vérifiez le flux avant l'application. En cas de résistance, remplacez l'embout et révérifiez. N'utilisez que les embouts recommandés.

6. LC Block-Out n'est pas destiné à une utilisation intra-orale.

7. Gardez le produit à l'abri de la lumière directe et de la chaleur.

LC Block-Out Resin

NL

LC Block-Out Resin

Beschrijving en indicaties:

Ultrudent LC Block Out is een viskeuze, met licht uithardende, blauwgekleurde gebruikshars op methacrylatbasis die in een spray wordt geleverd. Het is bestemd voor laboratoriumgebruik zoals het blelen van reservoirs op gipsmodellen, voor laboratoriumprocedures zoals blokkering of ontdieping van underschrägen of voor het repareren van kleine fracturen of leefstellingen aan zahnärztliche modellen.

Gebruiksaanwijzing:

OPM: hard(gips)modellen moeten schoon en droog zijn voordat de hars wordt aangebracht.

1. Verwijder de Luer-dop.

2. Maak de gewenste werkput stevig vast (zwarte minipunt).

3. Controleer de zuivernheid van de stroom van de hars.

4. Druk de hars met een palmgreep op het modeloppervlak (afb. 1&2)

5. Vul de plaats tegelijkertijd niet meer dan 3mm dik.

6. Voeg extra hars toe tot 20-40 seconden.

7. Veeg de zuivernheidsschillen eraf.

Voor reservoirs maak de portes-empentes op (afb. 4&5)

a. Breng 0.5 mm LC Block-Out aan op de gewenste oppervlakken.

b. Houd de hars ca. 1,5mm van de marginale gingiva.

c. Hardt hars 20-40 sec. per plaats uit.

d. Veeg de zuivernheidsschillen eraf.

e. Maak de hars opnieuw goed te gebruiken.

Voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen:

1. Lees en begrijp de volledige instructies zorgvuldig voordat u het product gebruikt.

2. Gooi de punt en de spray weg.

3. Methacrylaathars kunnen tot overgevoeligheid leiden. Draag handschoenen in een voorbeeld herhaaldelijk contact tussen de niet-uitgehard hars en de h

